


## „Hawk 3000 Li“ – Radkasten abfeilen – S1

Das Hinterrad schleift am Radkasten... (Ich habe es hier etwas hochgedrückt)




**„Hawk 3000 Li“ – Radkasten abfeilen – S2**



**Papprolle einer Küchenrolle dient als Reifenschutz beim Feilen.**

## „Hawk 3000 Li“ – Radkasten abfeilen – FERTIG – S3



Bei genauerem Hinsehen von oben (Sitzbank abgenommen) haben wir festgestellt, dass die Aufbauten am Rahmen vom „Hawk“ meiner Frau auch nicht so korrekt ausgerichtet zusammengeschweisst wurden, bzw. die anschliessenden Positionen von Akku-Fach und der Gewinde-Bohrungen nicht gut zusammenpassen.

**BEISPIEL hier...**

**Roter Pfeil:** Die rechte Hinterrad-Seitenabdeckung berührt den Bremssattel.

**Grüner Pfeil:** Spaltmass der Abdeckung. Es passt nicht richtig.

